

 <p>CPL CONCORDIA SINCE 1899 CPL CONCORDIA Soc. Coop. Via A. Grandi, 39 - 41039 Concordia s/S (MC) - ITALY tel. +39 0535 616171 - fax +39 0535 616300 mail info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it</p>	Azienda: Valle Umbra Servizi Zona: CASTEL RITALDI Data Ispezione: 28/10/2021 - 28/10/2021	Servizio ispezione reti gas
	Pagina 1 di 1	

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 16867.16 **Condizioni del Terreno:** Asciutto
Scadenza Taratura: 12/07/2022 **Vento:** Nessuno
Strumento Portatile: METREX 2 16837.16 **Tipologia Gas:** Metano
Scadenza Taratura: 08/02/2022
Operatori: Razzaboni Mirko - CPL Concordia
Impianto: 36745-CASTEL_RITALDI _- _Castel_Ritaldi
Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
CASTEL RITALDI	Strada provinciale di Beroide	PVC	Veicolare		BP
CASTEL RITALDI	Strada provinciale di La Bruna	PVC	Veicolare		MP
CASTEL RITALDI	Strada provinciale di La Bruna	PVC	Veicolare		BP
CASTEL RITALDI	Via Carbonara	PVC	Veicolare		MP
CASTEL RITALDI	Via Carbonara	PVC	Pedonale		MP
CASTEL RITALDI	Via Giuseppe Mazzini	PVC	Pedonale		MP
CASTEL RITALDI	Via Palmiro Togliatti	PVC	Veicolare		BP
CASTEL RITALDI	Via Repubblica	PVC	Veicolare		MP
CASTEL RITALDI	Via Ruzzola	PVC	Veicolare		MP
CASTEL RITALDI	Via della Repubblica	PVC	Veicolare		MP
CASTEL RITALDI	Viale Martiri della Resistenza	PVC	Veicolare		MP
				Veicolare	4.347 m
CASTEL RITALDI				Pedonale	230 m
				Totale	4.576 m
Totale Rete Ispezionata:				Veicolare	4.347 m
				Pedonale	230 m
				Totale	4.576 m

Firma Operatore

Razzaboni Mirko