

ISPEZIONE RETI - ART. 12.1 lett. e) - DEL 574/13	
Nome Impianto:	Bevagna (PG)
Comune:	Bevagna
Codice Autorità Impianto	36744

Data	Comune	Via	Pressione	materiale	Tipo Ispezione
31/10/2018	Bevagna	Piazza Clitunno	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Piazza dell'Accolta	MP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Strada Regionale 316 dei Monti Martani	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Cantagalli	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Cantalupo	MP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Carlo Maderno	MP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Carlo Maderno	MP	acciaio	Pedonale
31/10/2018	Bevagna	Via Casale Rondelli	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Collepoppo	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Flaminia	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Madonna Addolorata	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Piandarca	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Ponte dell'Isola	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Renare	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Sant'Angelo	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Santissima Annunziata	MP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Teverone	MP	acciaio	Pedonale
05/11/2018	Bevagna	Via Teverone	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via del Palombaro	MP	acciaio	Pedonale
31/10/2018	Bevagna	Via del Palombaro	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via del Petrillo	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via dell'Artigianato	MP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via dell'Industria	MP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via della Circonvallazione	MP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Viale Roma	MP	acciaio	Veicolare

Metri Pedonale:	489
Metri Veicolare:	9870
Totale Metri Rete Ispezionata:	10359
Metri Non Ispezionabile:	0