

ISPEZIONE RETI - ART. 12.1 lett. e) - DEL 574/13	
Nome Impianto:	Bevagna (PG)
Comune:	Bevagna
Codice Autorità Impianto	36744

Data	Comune	Via	Pressione	materiale	Tipo Ispezione
05/11/2018	Bevagna	Corso Amendola	BP	polietilene	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Corso Amendola	BP	polietilene	Pedonale
05/11/2018	Bevagna	Corso Giacomo Matteotti	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Corso Giacomo Matteotti	BP	acciaio	Pedonale
31/10/2018	Bevagna	Largo Antonio Gramsci	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Largo dei Canapai	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza Filippo Silvestri	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza Giuseppe Garibaldi	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza Onofri	BP	acciaio/polietilene*	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza Santa Maria Laurentia	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza del Cirone	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza del Cirone	BP	acciaio	Pedonale
31/10/2018	Bevagna	Piazza dell'Accolta	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza dell'Asilo	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazza dell'Asilo	BP	acciaio	Pedonale
31/10/2018	Bevagna	Piazza della Rinchinata	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Piazzale Guelfo	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via 16 Giugno	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via 28 Settembre	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Alarico Palmieri	BP	acciaio/polietilene*	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Alarico Palmieri	BP	polietilene	Pedonale
05/11/2018	Bevagna	Via Alcide De Gasperi	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Aldo Moro	BP	polietilene	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Alessandro Luccioli	BP	polietilene	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Avelle	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Balbo Morlupo	BP	polietilene	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Cantalupo	BP	polietilene	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Capro	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Carlo Maderno	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Casercole	BP	polietilene	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Clitunno	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Clitunno	BP	acciaio	Pedonale
31/10/2018	Bevagna	Via Collepoppo	BP	acciaio/polietilene*	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Dante Alighieri	BP	acciaio	Pedonale
05/11/2018	Bevagna	Via Dante Alighieri	BP	acciaio	Veicolare
31/10/2018	Bevagna	Via Domenico Bertini	BP	polietilene	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Domenico Fonti	BP	acciaio	Veicolare
05/11/2018	Bevagna	Via Don Michele Lilli	BP	acciaio/polietilene*	Veicolare

31/10/2018	Bevagna	Via Enrico Berlinguer		BP	polietilene	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Fabbrica		BP	polietilene	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Fabio Alberti		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Flaminia		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Fossatello		BP	polietilene	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Fratelli Cervi		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Gabriele Crescimbeni		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Gabriele Pagliochini		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Gaita Santa Maria		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Gaita san Pietro		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Gaita san Pietro		BP	acciaio	Pedonale	
31/10/2018	Bevagna	Via Imbersato		BP	polietilene	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Madonna Addolorata		BP	polietilene	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Madonna della Rosa		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Madonna delle Grazie		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Martiri delle Foibe		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Monte Grappa		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Onofri		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Onofri		BP	polietilene	Pedonale	
05/11/2018	Bevagna	Via Papa Giovanni Paolo secondo		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Partigiani		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Passo della Paglia		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Pian dei Molini		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Pian dei Molini		BP	polietilene	Pedonale	
31/10/2018	Bevagna	Via Piandarca		BP	polietilene	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Piave		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Ponte delle Tavole		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Porta Guelfa		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Porta Molini		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Primo Maggio		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Quattro Novembre		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Raggiolo		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Salvo D'Acquisto		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via San Biagio		BP	polietilene	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via San Nicolò		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via San Salvatore		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Sandro Pertini		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Sant'Angelo		BP	polietilene	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Sant'Anna		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Santa Caterina		BP	polietilene	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Santa Margherita		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Santa Margherita		BP	acciaio	Pedonale	
05/11/2018	Bevagna	Via Santa Maria		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via Santa Maria		BP	acciaio	Pedonale	
05/11/2018	Bevagna	Via Santa Maria Laurentia		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Santissima Annunziata		BP	acciaio	Veicolare	

31/10/2018	Bevagna	Via Venticinque Aprile		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via Vittorio Veneto		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via degli Orti		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via dei Forni		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via dei Forti		BP	polietilene	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via del Convento		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via del Gonfalone		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via del Lavoro		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via del Petrillo		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via del Rocca		BP	acciaio	Pedonale	
05/11/2018	Bevagna	Via del Rocca		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via dell'Arcatura		BP	polietilene	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via della Resistenza		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via delle Fornare		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via delle Fosse		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via delle Terme Romane		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via don Michele Lilli		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Via fratelli Rosselli		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Via san Francesco		BP	acciaio	Pedonale	
05/11/2018	Bevagna	Via san Francesco		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Viale Properzio		BP	acciaio	Veicolare	
31/10/2018	Bevagna	Viale Risorgimento		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Viale Roma		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Vicolo Porta Guelfa		BP	acciaio/polietilene*	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Vicolo Porta Molini		BP	acciaio	Pedonale	
05/11/2018	Bevagna	Vicolo Porta Molini		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Vicolo del Comune		BP	acciaio	Veicolare	
05/11/2018	Bevagna	Vicolo del Comune		BP	acciaio	Pedonale	

Metri Pedonale:	1353
Metri Veicolare:	18551
Totale Metri Rete Ispezionata:	19903
Metri Non Ispezionabile:	0