

ISPEZIONE RETI - ART. 12.1 lett. e) - DEL 574/13

IMPIANTO FOLIGNO - COLFIORITO

COMUNE - FOLIGNO

CODICE AUTORITY IMPIANTO - 36802

DATA	VIA	PRESSIONE	MATERIALE	PARTE ISPEZIONATA	METODO
16/12/2019	Strada Statale 77 della Val di Chienti	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Strada Statale 77 della Val di Chienti	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Strada provinciale di Annifo	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Strada provinciale di Volperino	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Via Adriatica	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Via Adriatica	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Via Del Lago	MP	PE	RETE	Veicolare
16/12/2019	Colfiorito acciaio Non Protetto	MP	ACCIAIO NON PROTETTO	RETE	Veicolare
TOTALE RETI		MP	9049		