

ISPEZIONE RETI - ART. 12.1 lett. e) - DEL 574/13	
Nome Impianto:	Foligno - Trevi
Comune:	Trevi
Codice Autorità Impianto	36746

Data	Comune	Via	Pressione	Materiale	Tipo Ispezione	
13/11/2018	Trevi	Largo Don Bosco	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Località Castellina	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Località Santa Croce	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Piazza Mazzini	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Piazza Mazzini	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Piazza del Teatro	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Piazza del Teatro	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Piazza della Torre	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Strada Statale 3 Flaminia	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Strada provinciale di Cannaiola	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via A.Fantosati	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via A.Fantosati	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Antonio Gramsci	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Antonio Gramsci	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Bocca del Termine	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Bologna	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Bolsena	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Bracciano	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Canapine	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Cannaiola	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Carlo Amici	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Cavanella	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Coste	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Coste San Paolo	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Di Piaggia Nuova	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Di Piaggia Nuova	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Dogali	BP	acciaio	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Dogali	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Faustana	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Faustana in Borgo	BP	acciaio	Veicolare	
14/11/2018	Trevi	Via Foligno	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Genova	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Giacomo Matteotti	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Giovanni Amendola	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Lucarini	BP	acciaio /polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Lucarini	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Madonna	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Madonna delle Lacrime	BP	polietilene	Veicolare	
14/11/2018	Trevi	Via Magione	BP	polietilene	Veicolare	

13/11/2018	Trevi	Via Marsilia	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Martiri della Resistenza	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Monsignor Romero	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Monte Adamello	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Monte Bianco	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Monte Rosa	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Napoli	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Ombrosa	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Orto degli Spiriti	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Paduli	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Piaggia Nuova	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Piaggia Nuova	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Piediluco	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Pietrarossa in Borgo	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Pintura	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Placido Riccardi	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via Placido Riccardi	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Popoli	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Popoli in Santa Maria in Valle	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Roma	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via S. Angelo	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via S. Giuseppe	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Salerno	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Salvador Allende	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Salvatore Zappelli	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Salvatore Zappelli	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via San Francesco	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via San Francesco	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via San Luigi	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Sant'Egidio	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Ser Mugnone	BP	acciaio/polietilene *	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Sotto il Monte	BP	acciaio/polietilene *	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Tevere	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via Trasimeno	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via dei Monasteri	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via dei Monasteri	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via dei Sedani	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via del Fornaro	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via del Fornaro	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via dell'Angelo Custode	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via dell'Ospizio	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via della Piaggia	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via della Piaggia	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via della Rocca	BP	polietilene	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via della Rocca	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via della Salara	BP	polietilene	Pedonale	

13/11/2018	Trevi	Via della Salara	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via della Torre	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via delle Grotte	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via san Giovanni	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via san Martino	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Viale Augusto Ciuffelli	BP	polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Viale della Stazione	BP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	via Sant'Angelo nuovo	BP	acciaio /polietilene	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	via delle Fonti	BP	polietilene	Veicolare	

Metri Pedonale:	1209
Metri Veicolare:	22920
Totale Metri Rete Ispezionata:	24129
Metri Non Ispezionabile:	0