

ISPEZIONE RETI - ART. 12.1 lett. e) - DEL 574/13	
Nome Impianto:	Foligno - Trevi
Comune:	Trevi
Codice Autorità Impianto	36746

Data	Comune	Via	Pressione	Materiale	Tipo Ispezione
13/11/2018	Trevi	Località Santa Croce	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Rotatoria Borgo Trevi Nord	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Rotatoria Borgo Trevi Sud	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Strada Statale 3 Flaminia	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Strada Statale 3 Flaminia	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Strada provinciale di Cannaiola	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Strada provinciale di Cannaiola	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Strada provinciale di San Lorenzo	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Strada provinciale di San Lorenzo	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Via 25 Aprile	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Bolsena	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Canapine	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Via Canapine	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Cannaiola	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Cannaiola	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Via Cavanella	MP	acciaio	Veicolare
14/11/2018	Trevi	Via Deruta	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Faustana	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Faustana in Borgo	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Foligno	MP	acciaio	Veicolare
14/11/2018	Trevi	Via Gubbio	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Madonna	MP	acciaio	Veicolare
14/11/2018	Trevi	Via Marsciano	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Pietrarossa in Borgo	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Pietrarossa in Borgo	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Via Pintura	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Pintura	MP	acciaio	Pedonale
13/11/2018	Trevi	Via Popoli	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Popoli in Santa Maria in Valle	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Primo Maggio	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via S. Angelo	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via S. Giuseppe	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Sant' Egidio	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via Sotto il Monte	MP	acciaio	Veicolare
14/11/2018	Trevi	Via Todi	MP	acciaio	Veicolare
14/11/2018	Trevi	Via Vigna delle Noci	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via dei Giardini	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via dei Sedani	MP	acciaio	Veicolare
13/11/2018	Trevi	Via del Vivaio	MP	acciaio	Veicolare

13/11/2018	Trevi	Via del Vivaio		MP	acciaio	Pedonale	
13/11/2018	Trevi	Via della Torre		MP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	Via san Giovanni		MP	acciaio	Veicolare	
13/11/2018	Trevi	via Sant'Angelo nuovo		MP	acciaio	Veicolare	

Metri Pedonale:	2508
Metri Veicolare:	16735
Totale Metri Rete Ispezionata:	19243
Metri Non Ispezionabile:	0